

# **Scheibenwaschanlage für hinten undicht.**

**Beitrag von „V6“ vom 2. November 2011 um 15:52**

Hallo liebe Gemeinde,

an meinem 06 Touareg ist die Scheibenwaschanlage undicht. Das Wasser kommt aus der Verkleidung rechts zwischen Himmel und C-Säule.

Hat jemand schon so einen Fehler gehabt.

Der nicht freudliche hat gesagt der Fahrzeughimmel müsste ausgebaut werden.

Nun läuft die 12 Monatige Gebrauchtwagengarantie auch bald ab und die sagen das diese Art von Schäden eh nicht im Umfang der Garantie ist.

Im Frühjahr wurde schon der Kabelbaum für Öffner der Heckscheibe erneuert, kurz darauf löste sich die Verkleidung für die Kabeldurchführung rechts an den Schanieren.

Ich vermute das irgend etwas schief gelaufen ist, beim Einbau des Kabelstrangs.