

Scheibenwaschanlage für hinten undicht.

Beitrag von „V6“ vom 2. November 2011 um 19:32

Ok,

ich habe heute Abend mal nachgeschaut. Dort ist ein kleines Wellrohr, welches der Schlauch wohl ist. Dieses kleine Wellrohr geht zusammen mit dem Kabelstrang in einem größeren Wellrohr am Schanier vorbei und liegt dann im letzten Querträger

Die letzte Verkleidung und die rechte Säulenverkleidung hat der freundlich schon abgerissen.



Ich vermute das das Wasser jetzt am Ende des dickeren Wellrohres rauskommt, dann in den Träger und dann aus einem Loch im Querträger herausläuft. Das es aus dem Querträger rausläuft, sieht man auf jeden Fall.

Das werde ich morgen im hellen noch mal prüfen.

Im Frühjahr wurden beide Heckklappenfederbeine erneuert und der Kabelbaum für den Öffner der Heckscheibe.

Muss dazu nicht auch die Verkleidung ausgebaut werden 😞

Auf jeden Fall stellt sich der Händler jetzt quer und die Gebrauchtwagengarantie übernimmt auch nichts.

Ich habe Montag einen Termin beim Anwalt.