

# Verlust Hydraulik Flüssigkeit, teilweiser Verlust der Lenkunterstützung

**Beitrag von „macko“ vom 9. November 2011 um 21:44**

Hi,  
herzlich Willkommen im Forum.

Naja, das kann immer mal passieren. Vielleicht hat der Marder nen Schlauch angebissen oder eine Verschraubung ist locker geworden.

Bei mir hatte diesen Sommer z.B. der Ausgleichsbehälter einen Haarriß bekommen und das Öl tropfte langsam raus.

Denke, dass die Ursache relativ schnell gefunden sein wird.

Wichtig ist jedoch, ohne Servoflüssigkeit auf keinen Fall mehr fahren, die Folgeschäden können richtig teuer werden.

Gruss  
Marco