

Bremsen (Klötzer und Scheiben) runter bei 27.000

Beitrag von „samson“ vom 12. November 2011 um 08:14

Habe bei meinen V6er die Beläge nach 47.000 Km und das zweite mal mit 95.000 Km mit den Scheiben gewechselt, bei dem T2 V8er habe ich mittlerweile 34.000 Km auf dem Zähler und bisher keine Meldung 