

Geräusch vonne links kurz nach dem Starten ?

Beitrag von „Antobi1“ vom 12. November 2011 um 15:49

Hallo Marco

Sicher weiß ich es noch nicht, es war gerade erst 5-6 mal und nachgesehen hab ich auch noch nicht.

Ich dachte wegen der Kälte jetzt morgns.

Den ganzen Sommer war ja nichts. Denke da ist der Zuheizer ja nicht gelaufen.

Habr in manchen Beiträgen auch glesen es könne was mit der Luftfederung zu tun haben.

Die sitzt allerdings im Kofferraum und mein Geräuch ist direkt an der Fahrertüre in höhe der A-Säule.

Allerdings schon so laut das man sonst z.b. kein Motorgeräusch mehr hört.

Also als normal kann ich das nicht bezeichnen.

Mfg.

Roland