

Geräusch vonne links kurz nach dem Starten ?

Beitrag von „macko“ vom 12. November 2011 um 17:58

Hi,

also es ist teilweise schon so, dass das Geheule ziemlich laut ist, vokalem wenn der Zuheizer längere Zeit nicht gelaufen ist.

Im Sommer kann das Geräusch nicht kommen, da der Zuheizer erst ab 7°C abwärts einschaltet.

Der Kompressor der Luftfederung ist hinter dem rechten Vorderrad verbaut, ist insgesamt aber viel leiser als der normale Motor.

Alternativ kannst Du beim Händler auch mal ein Prüfprogramm für den Zuheizer durchlaufen lassen, ob er auch einwandfrei anläuft etc.

Und Du kannst, wenn das Geräusch auftritt auch mal den normalen Motor ausmachen und am linken Radhaus zuhören, der Zuheizer läuft ja einige Zeit nach (der Luftkompressor dagegen nicht!).

Gruss

Marco