

Rost an beiden hinteren Türen

Beitrag von „samoht69“ vom 13. November 2011 um 16:15

Hi alle,

habe bei meinem Toareg MJ 2005 auch eine schöne Rostwarze genau unter der Dichtung der Heckscheibe entdeckt. Da ich ebenfalls dachte das die Karosserie vollverzinkt ist sollte das ja eigentlich nicht vorkommen. Nachdem ich bei VW vorgeschrieben habe , versicherte der Karosseriemeister mir einen Garantieantrag zu stellen , da die 12 Jahre Durchrostungsgarantie ja noch nicht ganz um sind. Warte jetzt schon seit einem Monat auf Antwort aus dem Werk. Natürlich hat er auch direkt eine Kopie des Scheckheftes gemacht , da wir ja alle wissen das bei Inspektionen auf so etwas geachtet wird.



Hat jemand Erfahrungen mit derartigen Garantieanträgen ?

Gruß