

defekten Scheibenwischermotor ersetzt, funktioniert noch immer nicht.

Beitrag von „herbert9“ vom 13. November 2011 um 21:03

Hallo.

Ich hab bei meinem Touareg den Wischermotor vorne ersetzt. Der alte Motor war innen oxidiert, wodurch der Motor aufgrund der schwergängigen Welle abgebrannt ist. Ich hab jetzt den Motor 7L0 955 119F gegen ein gebrauchtes Teil 7L0 955 119K getauscht. Leider tut sich aber noch immer nichts.

An den Drähten ROT und BRAUN hab ich Spannung. Kann hier sonst noch etwas anderes defekt sein?