

# Fehler Steuergerät Turbolader 2

Beitrag von „d.s“ vom 16. November 2011 um 13:51

[Zitat von alevuz](#)

Hallo,

Also wenn nicht schon neue Turbos verbaut sind würde ich auf das übliche Problem mit den Turbos (Verstellmotoren der VTG ) tippen.

Die Laufleistung passt auch in etwa!

Wenn es tatsächlich die Turbos sind wird es leider sehr teuer für Dich, es müssen immer alle beide getauscht werden, dazu muss der Motor raus uvm..... rechne mal mit etwa 5000 € 😞

Trotzdem einen schönen Abend

Alevuz

Hallo Alevuz,

Du machst mir Hoffnung.

heute kam auch noch die Meldung "Partikelfilter siehe Bordbuch" 🗨️.

Lassen sich die Verstellmotore nicht separat austauschen oder muß immer der ganze Turbo gewechselt werden?

Gruß

ds