



Fehler Steuergerät Turbolader 2

Beitrag von „d.s“ vom 17. November 2011 um 18:35

Hallo,

also es hat ihn doch schlimmer erwischt als gehofft.

Turbos müssen getauscht werden und die DPF's gleich mit, da diese nur noch 6% Restfüllmenge haben.

7864.

Gruß

ds