

Fehler Steuergerät Turbolader 2





Beitrag von „khclp“ vom 17. November 2011 um 18:41

[Zitat von d.s](#)

Hallo,

also es hat ihn doch schlimmer erwischt als gehofft.

Turbos müssen getauscht werden und die DPF´s gleich mit, da diese nur noch 6% Restfüllmenge haben.

  7864.  

Gruß

ds

Alles anzeigen

Das hab ich kommen sehen

mein Mtgefühl hast du trotzdem, obwohl du bestimmt gute 2500€ hättest einsparen können, wenn du umgehend zum 😊 gefahren wärst.

LG Kurt

