

# Scheiben beschlagen ... T2 - 12T KM runter ...

Beitrag von „uhscale“ vom 25. November 2011 um 22:42

Hallo Zusammen,

ich muss mal eine Frage in den Raum werfen:

Als ich heute von Paderborn nach Stuttgart gefahren bin, hatte es zu Beginn der Fahrt leicht geregnet.

---

Dabei hat sich meine Frontscheibe links/rechts aussen, sowie die Fahrer und Beifahrer Fenster Scheibe (das kleine Eck)

und hinter mir Seitenfenster beschlagen.

Die Klima war auf ECO eingestellt - 22 Grad.

Habe dann dann auf Frontenteisung laufen lassen, hat aber nur sehr wenig etwas gebracht.

Auch als ich von ECO auf Klima umgestellt habe, hat es ewig gedauert, bis der Beschlag abnahm.

Jetzt die Frage:

Normal bei den Kisten ?

Komme aus dem Porsche Lager und habe einen BMW. Bei beiden habe ich sowas noch nicht gesehen oder erlebt.

---

Was mir allerdings etwas komisch vorkommt: Die Klima ist meiner Meinung nach nicht immer kühl. Mal kommt kühl, dann wieder wärmer.

---

Der T2 ist von 2011 - 13TKM runter und sonst nur Kleinigkeiten zu bemängeln.

Habe auch Probleme mit der GRA, das diese nicht immer runterbremst oder die Geschwindigkeit hält wenn es Bergab geht.

---

Ist eventuell die Klima defekt oder ist das Normal?

Vielen Dank für Rückmeldungen, bevor ich zum Freundlichen fahren muss.