

# Schaltpunkt V8 TDI - Kraftstoffverbrauch

Beitrag von „Andreas G.“ vom 28. November 2011 um 10:08

[Zitat von AlBun1009](#)

[...]habe leider kein SSP446, wäre sicher mal interessant.[...]

Hi,

was ist ein SSP446?

RNS850 Probleme sind bekannt, da gibt es hier einen Thread, ist durch update zu beheben (wenn auch bis heute nicht bei mir, update ist zwar drauf, aber DAB geht immer noch nicht, "kein Ensemble" ...)

Ich kann nicht nachvollziehen, warum eine Automatik bei einem 800 Nm Auto bei 100 Km/h in den 8ten geht und bleibt, aber im 1. und 2. Gang bis 1900 drehen muss bis er endlich schaltet. Mag sein, das man sich dabei etwas gedacht von Seiten der Entwickler. Ich wüsste nur allzugern was.

Ansonsten bin ich mit dem Auto Top zufrieden. Immer gern wieder, ein idealer Reisewagen.