



Scheiben beschlagen ... T2 - 12T KM runter ...

Beitrag von „samson“ vom 29. November 2011 um 06:37

[Zitat von uhscale](#)

Mit der Frage wollte ich eigentlich wissen, wie das bei den anderen T2 Besitzern ist.
Keiner mit Feedback hier?

Servus uhscale,

kommt bei mir in letzter Zeit auch immerwiede vor. Am besten vor Antritt einer längeren Strecke die Standheizung einschalten  , es können jedoch auch schon nasse Schuhe reichen um das ganze auszulösen.

Hundebesitzer sind das schon immer gewohnt, wenn die haarigen Brüder wieder etwas (oder komplett) nass hinten in der Hundebox schlummern 