

Software-Aktualisierung RNS 510

Beitrag von „packi“ vom 29. November 2011 um 09:14

Hallo

Danke für die schnelle Antwort.

die Karte ist eine SDHC 4 GB und ist ganz normal unter Windows 7 formatiert worden FAT 32

durch Drücken der Setup Taste komme ich lediglich in das Radio Setup, auch wenn ich sehr lange die Setup Taste gedrückt halte passiert nichts, vermutlich ist das Setup Menü Softwaremässig gesperrt, muss ich mal mit meiner Werkstatt klären.

Setup drücken dann anmachen dann gedrückt halten

dann loslassen und du bist im Menü

Habe ich auch schon probiert geht auch nicht.

Gruß
Packi