

Software-Aktualisierung RNS 510

Beitrag von „Humvee“ vom 30. November 2011 um 00:48

Hallo [packi](#),

ich vermute, das du die FW 1202 auf deinem RNS hast, da kommst du nicht mehr so ins Service-Menü.

Dieses muß freigeschaltet werden mit VCDS oder beim :).

Du kannst beim 😊 nach der FW 1302 nachfragen, am besten mit Angabe, das deine RFK zeitweise Aussetzer hat.

Mit dieser offiziellen FW kommst du in den Genuss die SDHC bis 32 GB zu verwenden und die Geschwindikeitswarnungen werden dir im RNS auch angezeigt.