

# Software-Aktualisierung RNS 510

Beitrag von „packi“ vom 30. November 2011 um 16:16

Hallo,

habe jetzt in verschiedenen Berichten gelesen, dass für die Sprachsteuerung in Betrieb zu nehmen

die Bit`s 0,2,3 +7 über oder mit VCDS gesetzt werden müssen .

Was ist VCDS ?

Muß ich das kaufen?

Oder hat im Raum Köln jemand sowas?

Macht das eventuell auch die VW Werkstatt?

Wäre schön wenn mir jemand da eine Antwort drauf geben könnte.

Gruß

Packi