

# Software-Aktualisierung RNS 510

Beitrag von „Homer45“ vom 4. Dezember 2011 um 10:05

du mußt als erstes mit dem Service-Menü (Hidden-Menü) die Daten deines Navis auslesen.  
Jede Navi-Version (A,B,C,F) benötigt eine andere Firmware, erst dann kann eine Passende aufgespielt werden.

Es müssen mit der nicht freigegebenen Firmware aber auch Nachteile in Kauf genommen werden, z.B. das **Regensburg-Syndrom**.

Nach dem Freischalten sieht das dann so aus:

[HiddenMenü.jpg](#)

[IMG\\_0228 I.jpg](#)

Grüße

Homer45