

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „cashburner“ vom 5. Dezember 2011 um 11:19

Hallo Tom,

ich bin einer der Leidgeprüften.

Der Fehler zeigt sich exakt so, wie Du beschrieben hast - nur sporadisch, wetter- und temperaturabhängig.

VW weiß erst einmal von gar nichts - in der Regel weiß daher auch der Händler von nichts. Die Vorgänge sind aber bei VW alle registriert.

Erst nach mehrmaliger Korrespondenz und Telefonaten an VW setzten die sich mit meinem 😊 in Verbindung. Damals wurde dann etwas an der Kupplung verändert - daher musste ich mehrere Wochen warten, weil ich die veränderte Version wollte. Mittlerweile wird es wohl nur noch die modifizierte Version geben. Bei mir wurden alle Kosten übernommen - hatte eine Garantieverlängerung.

Hier noch meine Fehlerbeschreibung aus dem VW-Anschreiben vom September 2008:

... die Kupplung schlupft bei vollem Drehmoment, ein Sensor nimmt dann die Leistung zurück, dann greift die Kupplung wieder und die volle Leistung setzt wieder ein - dieses Spiel wiederholt sich zw. 2000 und 3000 U/Min. mehrfach

Viel Erfolg

Gruß Roland