

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „cashburner“ vom 5. Dezember 2011 um 11:19

Hallo Tom,

ich bin einer der Leidgeprüften.

Der Fehler zeigt sich exakt so, wie Du beschrieben hast - nur sporadisch, wetter- und temperaturabhängig.

VW weiß erst einmal von gar nichts - in der Regel weiß daher auch der Händler von nichts. Die Vorgänge sind aber bei VW alle registriert.

Erst nach mehrmaliger Korrespondenz und Telefonaten an VW setzten die sich mit meinem  in Verbindung. Damals wurde dann etwas an der Kupplung verändert - daher musste ich mehrere Wochen warten, weil ich die veränderte Version wollte. Mittlerweile wird es wohl nur noch die modifizierte Version geben. Bei mir wurden alle Kosten übernommen - hatte eine Garantieverlängerung.

Hier noch meine Fehlerbeschreibung aus dem VW-Anschreiben vom September 2008:

... die Kupplung schlupft bei vollem Drehmoment, ein Sensor nimmt dann die Leistung zurück, dann greift die Kupplung wieder und die volle Leistung setzt wieder ein - dieses Spiel wiederholt sich zw. 2000 und 3000 U/Min. mehrfach

Viel Erfolg

Gruß Roland