

Software-Aktualisierung RNS 510

Beitrag von „Arndt“ vom 5. Dezember 2011 um 11:25

[Zitat von packi](#)

Ich meine aber irgendwo in einem Forum gelesen zu haben, das beim aufspielen neuer FW sich die Geräte Nr. B auf C automatisch ändert und ein zerschiessen der Proms nicht zu befürchten ist, stimmt das so oder habe ich das falsch interpretiert?

Das ist Unfug. Die Buchstaben kennzeichnen den Hardwarestand. Und den kann ich durch ein Softwareupdate nicht beeinflussen.