

# Reifen / Verschleiß Touareg 2

**Beitrag von „uhscale“ vom 5. Dezember 2011 um 21:33**

Hallo,

ich möchte das Thema etwas aufgreifen.

Habe das gleiche Problem:

nach 6Tkm beginnt nun die Sägezahnbildung auf allen 4 Reifen - Aussenflanken.

Reifen: 19" Dunlop Wintersport 3D - Freigabe bis 240km/h

---

Habe nun bereits mehrfach gelesen, dass es eine Schwäche beim Touareg sein soll.

Es stellen sich nun zunehmend die Lamellen auf in den Aussenflanken.

Schätze in 2-4 Tkm sind die hinüber.

Das nach dann 10Tkm Einsatz?

---

Fahrweise:

9,9l Langzeit

Normal Modus - Luftfederung - kein Wankausgleich

Ab und zu gebe ich dem Touareg die Sporen, aber nicht in den Kurven.

---

Meine Frage:

Was tun?

Reifen reklamieren? Problem wird aber wieder kommen.

Gruss Alex