

Heizung auf einer Seite kalt

Beitrag von „Markus2002“ vom 8. Dezember 2011 um 00:26

Wir haben bei unserem T leider auch dieses Problem, besonders blöd jetzt wo es kalt wird und außerdem ist es auch noch die Fahrerseite auf der sich die Temperatur nicht mehr regeln lässt



Ich denke auch dass es am Stellmotor hängt, ich hatte mal die Verkleidungen unten im Fußraum abgemacht und nach oben geschaut... Auf der Beifahrerseite sieht man noch schön wie der Stellmotor regelt bei Temperaturverstellung. Auf der Fahrerseite habe ich dann mal mit dem Schraubenzieher nachgeholfen 😊 und es wurde dann auch wärmer, nur leider ist es mittlerweile wieder kälter (oder nur weil es draußen kälter ist) und außerdem ist das auch keine Lösung immer da unten reinzukrabbeln 😞

Jetzt wollte ich euch nochmal fragen was ihr denkt bevor ich da alles auseinander nehme, ist der Stellmotor im Eimer oder doch vielleicht nur ein Stecker? Speziell das was coala geschrieben hat mit der Stellglieddiagnose würde mich interessieren, soll ich den 😊 mal das Diagnosegerät dranhängen lassen?

Und wenn ich schon frage, hat zufällig jemand die TN vom Stellmotor (Fahrerseite, Temp.regelung)?

Gruß Markus!