

# Erster Gang lässt sich nicht ganz einlegen

Beitrag von „judgefred01“ vom 13. Dezember 2011 um 14:04

Hallo,

Habe folgendes Problem bei meinem 2004er R5 / Handschalter:

Der erste Gang lässt sich manchmal nicht ganz einlegen. Bin noch nicht draufgekommen, unter welchen bestimmten Bedingungen dies der Fall ist. Passiert auch nicht oft. Wenn er mal drinnen ist, dann springt er auch nicht mehr raus, sondern bleibt ohne Probleme drinnen. Weiß vielleicht jemand, woran das liegen könnte? Vielleicht ist es nur eine mechanische Einstellungsache?

Danke im Voraus,

Liebe Grüße, Alfred