

Software-Aktualisierung RNS 510

Beitrag von „The Day“ vom 13. Dezember 2011 um 21:32

Hallo und Servus,

ich habe mittlerweile auf mein "A" Gerät auch die Software 3810 aufgespielt und meine das RGB Syndrom nicht zu haben! Allerdings ist mir aufgefallen, dass sich die Rearkamera nur noch einmal einschaltet, also beim ersten Rückwärtsfahren. Parkt man nicht, sondern fährt wieder aus der Parklücke heraus und weiter, lässt sich die Kamera durch erneutes Einlegen des Rückwärtsganges nicht mehr einschalten. Ich kann sie Manuell, per Medientaste einschalten. Da ich das Fahrzeug allerdings noch nicht so lange hab, frage ich mich, ob dies normal ist?