

Erster Gang lässt sich nicht ganz einlegen

Beitrag von „martin_v6“ vom 14. Dezember 2011 um 16:04

[Zitat von judgefred01](#)

Hallo,

Habe folgendes Problem bei meinem 2004er R5 / Handschalter:

Der erste Gang lässt sich manchmal nicht ganz einlegen. Bin noch nicht draufgekommen, unter welchen bestimmten Bedingungen dies der Fall ist. Passiert auch nicht oft. Wenn er mal drinnen ist, dann springt er auch nicht mehr raus, sondern bleibt ohne Probleme drinnen. Weiß vielleicht jemand, woran das liegen könnte? Vielleicht ist es nur eine mechanische Einstellungssache?

Danke im Voraus,

Liebe Grüße, Alfred

Hallo Alfred

Versuch einfach wenn der 1. nicht reingeht den 2. einzulegen und danach wieder den 1. Oder runter von der Kupplung wieder drauf und erneut versuchen. Könnte ein abgenutzter Synchronring sein.