

Keilrippenriemenantriebsscheibe reißt beim V6 TDI

Beitrag von „haya200“ vom 16. Dezember 2011 um 20:54

Hallo und guten Abend

Meiner ist Automatik und von febr. 2009. Ich denke mal eher an einer zu schwachen Auslegung ab einem bestimmten Zeitraum, gibt es auch bei Audi mit dem gleichen Motor und vielleicht auch bei anderen Typen mit dem gleichen Motor. Bis dann

MFG

Heinrich