

# **Original Standheizung auf zusätzliche Motorvorwärmung umrüsten ???**

**Beitrag von „WTDM“ vom 21. Dezember 2011 um 09:44**

Hallo Fisch ,

leider ist in der SSP350 das N279 Ventil nicht mit abgebildet . Dort ist das ganze nur mit dem Zuheizter in Funktion drin .

Auch ist der Temp.geber recht weit weg verbaut und nach dem Wasserlaufplan sollte dieser nicht direkt im Standheizungsbetrieb umströmt werden .

Mir fehlt in der Abbildung einfach ein Wasserschlauch der nach dem Innenraumwärmetauscher über das Ventil N279 zum Eingang Zuheizter - Standheizung geht .

gruß

Werner