

Probleme mit cd wechsler

Beitrag von „chriss1000“ vom 22. Dezember 2011 um 11:56

Hallo Leute hab mal wieder ein problem am Dicken CD-Wechsler spinnt Fehler R41 keine Kommunikation

wenn ich auf cd gehe funzt er kurz dann geht er automatisch auf Radiobetrieb.

Machmal geht er auch gar nicht.

Hoffe es kann mir mal wieder von euch einer helfen danke schonmal im vorraus

Chriss