

Schlechter Klang

Beitrag von „Dahumanu“ vom 25. Dezember 2011 um 14:22

Leider stimmt das mit dem bescheidenen Klang, im T1 waren die Standartlautsprecher deutlich besser.

Obwohl das Problem meiner meinung nach bei der Software liegt, denn bei geringeren Lautstärken keimt erst noch Hoffnung auf aber je lauter man einstellt wird vor allem der Bass reduziert und im Frequenzbereich verändert.

Deshalb wird der austausch der Lautsprecher voraussichtlich nichts bringen, sondern vielmehr muss die Software des 850ers angepasst werden.

Hier wäre es hilfreich wenn jemand schon etwas geändert hat.

Weihnachtliche Grüße

David