

Luftfederung defekt...

Beitrag von „messalin“ vom 25. Dezember 2011 um 22:10

Hallo T-Freunde

So mein Dicker ist wieder in Ordnung(fast)

Das Proportionalventil am Dämpfer war definitiv defekt.

Wie in den Foren bereits erwähnt wollen die Freundlichen den Dämpfer nur Komplettauschen.

Dämpfer +Einbau + Einmessung. 1500 - 1700€

Aber es geht auch anders. Der Dämpfer ca540€ + Balg + Kleinteile usw + Einbau + Einmessung 1100€

Alles wieder Top.

Jetzt hab ich nur noch das Problem mit der Frontscheiben-Belüftungsklappe.

Wenn sie nur im geöffnetem Zustand kaputt gegangen wäre, dann wäre es mir egal. Aber sie ist geschlossen und kann somit die Scheibe nicht mehr belüften.

und das bedeutet beschlagene Scheibe.

Falls jemand einen Trick kennt, die Klappe auf irgendeine Weise zu öffnen, ohne das komplette Armaturenbrett abbauen zu müssen, dann möge er mir bitte Bescheid geben.

Lieben Gruß und entspannte Feiertage

Messalin