

# **Achsvermessung nach elektr. Tieferlegung**

**Beitrag von „Mike3.80“ vom 31. Dezember 2011 um 19:40**

Hallo!

Habe vor ein paar Tagen meinen Touareg elektronisch tiefer gelegt (VAG COM)

Wenn ich jetzt hinter dem Wagen stehe, habe ich den Eindruck, dass die Räder negativen Sturz haben. Sieht besonders hinten so aus!

Bei der Achsvermessung müssen ja die Werte von Kotflügelkante bzw Seitenteil zur Radnabe eingegeben werden.

Da der Wagen aber nun tiefer ist, stimmen natürlich die Werte nicht überein und das Achsmessgerät akzeptiert die tatsächlichen Werte nicht, da außerhalb der Toleranz!

Mit welchen Achsmessdaten muss nun vermessen werden?

Hat da jemand Erfahrung?