

Xenon Sicherungsbelegung

Beitrag von „the_brain“ vom 1. Januar 2012 um 20:34

Hallo,

wollte mit diesem thread eigentlich auf etwas anderes hinaus:

seitdem der Motor meines V6 TDI aus- bzw. wieder eingebaut worden ist, surrt/summt das Xenon stark im Innenraum.

Das Geräusch tritt nur auf der Fahrerseite auf.

Kann da mit dem Aggregatsausbau einen Zusammenhang bestehen bzw. weiß jemand, was man dagegen tun kann?

Dieses Surren nervt leider sehr.

Grüße und Dank!

Gutes neues Jahr 2012!