

# TII - Restwärme

**Beitrag von „undertaker“ vom 5. Januar 2012 um 17:30**

...so, VW hat sich heute mit folgender "Argumentation" bei mir gemeldet:

Es lässt sich NICHT 😞 ändern (das die Umwälzpumpe mitläuft) und die jetzige Funktion ist Serienstandard!

Nach dem Motto: Die Taste ist ja vorhanden und es kommt ja Luft; es steht nirgends wie lang WARME Luft kommen soll/muss.

*Hier wurde angeblich Audi-Technik übernommen; kann ich nicht beurteilen ob es bei Audi auch so schlecht funktioniert, meinen letzten Audi hatte ich Anfang der 90er, da gab es bei meinem die Funktion Restwärme nicht.*

Schon traurig, das man bei VW in dieser Klasse auf solche "Kleinigkeiten" achten muss oder beim Kauf vorher testen muss; aber ich lerne daraus das andere Fahrzeughersteller es besser beherrschen.....

Falls jemand eine fähige Werkstatt kennt, die in der Lage ist diesen Zustand zu ändern lasst es mich bitte wissen.

Es grüßt ein enttäuschter  
Thomas

P.S. Habe noch die Sitzverstellung (Lösung in Sicht) und die umständliche Aktivierung der Lenkradheizung angesprochen; auch hier keine Besserung in Sicht (die Augumentation spar ich mir mal, war echt lächerlich).