

# Fehler Steuergerät Turbolader 2

Beitrag von „steffenson007“ vom 6. Januar 2012 um 00:56

[Zitat von d.s](#)

[...]schlimmer erwischt als gehofft.

Turbos müssen getauscht werden und die DPF´s gleich mit, da diese nur noch 6% Restfüllmenge haben.

[...]

Wieviel % gefüllt?

Der Limit soll 150 gr sein oder?