

Fehler Steuergerät Turbolader 2

Beitrag von „d.s“ vom 6. Januar 2012 um 08:26

@steffensonn007

der Freundliche 😊 gab den Wert in % an. Bei 60% Füllmenge ist der Filter "zu" und muß getauscht werden.

54% Füllmenge zeigte die Messung bei mir an.

Habe die Filter allerdings nicht getauscht, sondern überholen lassen. Zum Ergebniss kann ich noch nichts sagen, da der Kleine noch in der Werkstatt steht und wohl erst Mitte nächste Woche fertig wird 🙄 .

Viele Grüße

Dirk