


# Ist der Luftgütesensor im T2 nur noch ein Bluff???

Beitrag von „samson“ vom 7. Januar 2012 um 20:44

Hast du im Menü "automatische Umluft" angeklickt  Ich hatte das auch schon "ohne Automatik", dann kommt auch der Gestank von der Standheizung teilweise ins Auto. Nachdem das geändert ist riech ich nichts mehr 