

TII - Restwärme

Beitrag von „coala“ vom 10. Januar 2012 um 16:51

[Zitat von Ball](#)

Hallo Robert,

kannst Du mir das Erklären? Warum die Restwärme-Funktion bei der 4-Zonen-Clima wortwörtlich nicht funktioniert. [...]

Servus Dirk,

sorry, ich meinte bei Fahrzeugen mit *Standheizung* gibt es keine klassische Restwärme-Funktion, sondern statt dessen eine Taste "Sofortheizung", welche eben die Standheizung aktiviert. Modelle mit 4-Zonen-Klima, aber *ohne* werkseitig verbaute Standheizung besitzen ebenfalls die Restwärme-Funktion.

Grüße
Robert