

Vibration im Bremspedal im Stand bei eingelegter Fahrstufe v10

Beitrag von „Rolex“ vom 13. Januar 2012 um 14:36

[Zitat von alevuz](#)

Ist normal, hat jeder V10[...]

Such ml nach "schleifender Kupplung beim ATM)

Danke, aber der eine sagte das evtl etwas
Mit dem verteilergetriebe kaputt ist gummis drin
Oder so. Bei mein kollegen ist das auch nicht
Mit der kupplung so???