

# TII V6 TDI stinkt nach verbrannten Kraftstoff

**Beitrag von „supaborgi“ vom 15. Januar 2012 um 20:31**

Hallo Touareg-Freunde!

Irgendwie habe ich ein mulmiges Gefühl bei meinem Dicken:

Wenn ich mit ihm gefahren bin, den Dicken abstelle und bestens gelaunt aussteige, dann stinkt der Karren mächtig nach verbrannten Kraftstoff.

Ist das normal? Geht das nur bei mir so? Oder hängt das mit dem Erlebnis der ersten 200KM zusammen.

In kurzen Worten:

In WOB abgeholt, nach BI gefahren, kurz vor der Haustür zum nächsten Freundlichen (gelbe Kat-Lampe leuchtete auf), Diagnose "Lambdasonde kaputt" abgeholt, nächsten Tag tauschen lassen, abgeholt, nach 10km wieder hin (wieder die gleiche Leuchte an), gleiche Diagnose erneut zu hören bekommen, nach dem Wochenende den Dicken wieder hingebacht, abgeholt...

Nun alles gut (nen Stecker war ab Werk nicht richtig gesteckt)!

Naja fast alles gut... Er stinkt halt nach Sprit.

Oder hängt das mit der Standheizung zusammen die man in den letzten Tagen doch schon mal nutzte?

Sorry, der dämlichen Frage, aber irgendwas kommt mir hier halt komisch vor und ich hoffe, jemand von Euch hat ähnliche Erfahrungen.

Vielen Dank schonmal!!!