

TII V6 TDI stinkt nach verbrannten Kraftstoff

Beitrag von „astral“ vom 15. Januar 2012 um 22:39

[Zitat von supaborgi](#)

Standheizung wird natürlich aus gemacht bevor es los geht; meist per Fernbedienung bevor ich das Haus verlasse.

Dann kann sie ja, wenn Du das Fahrtziel erreicht hast, nicht für den Mief verantwortlich sein. Ich habe meinen TII auch erst seit 2 Wochen, rieche aber nur VOR der Abfahrt etwas, wenn die Standheizung an war. Ich hatte früher mal ´ne Benziner-Standheizung, da roch man eigtl. nix, jetzt beim Diesel ist das etwas anders, was mich aber nicht wundert.

Gruß, Heinz