

Großer Rückruf VW und BMW

Beitrag von „Ball“ vom 17. Januar 2012 um 12:20

Da hab ich mit meinen beiden Tiguan noch mal Glück gehabt. Die sind zwar Baujahr 2011, fallen aber nicht darunter. Mein Freundlicher hat mir erklärt das durch die Eigenvibrationen die Einspritzleitungen reisen können. Hier werden wohl bei den betroffenen Typen nun eine Art Gummi-Torsions-Manschetten an die Leitungen angebracht. Diese dämpfen dann die Eigenvibrationen und alles ist wieder gut.

Gruß

Dirk