

TII V6 TDI stinkt nach verbrannten Kraftstoff

Beitrag von „TAltemeier“ vom 18. Januar 2012 um 12:41

[Zitat von astral](#)

Kann auch ohne Standheizung müffeln, nämlich wenn der Zuheizer aktiv ist. Der läuft wohl noch ein klein wenig nach, wie ich jüngst feststellte. Das Auto wurde in nicht betriebswarmem Zustand in die Garage Gefahren und nach dem Abstellen summte noch der Zuheizer und es roch noch kurz entsprechend.

Gruß, Heinz

In der Tat. Darüber ärgere ich mich momentan bei meinem neuen auch. Der Zuheizer ist ja nicht "steuerbar". Ich stehe an der Kreuzung, der "Auspuff" des Zuheizers ist ja "unter dem Fahrzeug" und die Lüftung zieht schön brav die Abluft des Zuheizers ein. Ich hoffe das sich das mit der Zeit noch etwas gibt. Ist sehr unangenehm.....