

Falsche Regelung der Klimaautomatik

Beitrag von „NIUBEE“ vom 20. Januar 2012 um 08:27

[Zitat von TouaregJunior](#)

Seit diesem "Winter" beobachte ich aber das es in etwa 2 Kilometer länger dauert bis ein warmes Lüftchen aus dem Gebläse kommt.

Ich weiß nicht ob es etwas damit zu tun haben kann, aber mein Vater hatte dieses Jahr einen größeren Unfall mit dem T...

Der Unfall kann Auswirkungen haben, muß aber nicht.

Schau mal ob die Temperatur im Schubetrieb wieder zurückgeht auf 72 - 75°C. Sie sollte im Idealfall immer bei ca. 90 °C liegen.

Ich tippe mal auf ein defektes Thermostat so wie sich das anhört und wenn der Wagen regelmäßig in der Wartung ist.