

Telefon verbaut? Ja oder nein?

Beitrag von „NIUBEE“ vom 24. Januar 2012 um 08:27

[Zitat von Arndt](#)

Unfug!

Es gab beim T1 2 Freisprecheinrichtungen. 1 x die Version mit der Ladeschale auf dem Amaturenbrett und 1x die Version mit der Ladeschale in der Mittelkonsole.

Das konnte ich gestern nicht lesen möchte aber gerne dazu zumindest kurz was schreiben.

Unfug mag es sein, dass die Bezeichnung nicht Premium lautet;) aber generell finde ich deine Reaktion nicht gerade freundlich wenn man nur helfen möchte. 😞 Richtigstellen ist in Ordnung jedoch so sollte es nicht erfolge (wenn es zudem auch schon in einem Post vorher freundlich erklärt worden ist)

Wie James im zweiten Post geschrieben hat ist es.

Es gab zwei Versionen ich habe davon die mit Bedienung im MFD und Ladeschale in der Mittelkonsole.

Das wollte ich dem TE nur mitteilen, denn auch ich ging wie er davon aus, dass es nur eine Version (die am Amaturenbrett gab) und habe mich dann erstmal gewundert wie ich eine Ladeschale in der Mittelkonsole gefunden habe.

@ Harry:

Das zweite Thema würde ich mal beim 😊 prüfen lassen.

Generell ist es so, dass nach dem Abklemmen der Batterie ohne Überbrückung oder bei einer Unterspannung im Bordnetz (<<12V) das Komfortsystem resetet wird. Somit kann es schon passieren, dass das Menu auf einmal wieder auftaucht (man weiß ja nie beim Dicken) aber das ist dann das geringste Problem. Man erhält beim abklemmen der Batterie ohne Überbrückung zahlreiche Fehlereinträge und ohne VGA.COM bzw für die genauen hier VCDS Modul draf man erstmal zum 😊 um die alle wieder löschen zu lassen. Somit einfach mal zum 😊 und das ganze prüfen lassen. Da stimmt dann was nicht oder deine Batterie ist nicht mehr die beste. Dann schleichen sich auch oft solche Fehler ein.