

# Wassereinbruch

Beitrag von „balansTreg“ vom 24. Januar 2012 um 13:14

[Zitat von dark-bunny](#)

Hallo Chris,

ist beim T-Reg eine alte Krankheit,du hast wenn du die Heckklappe öffnest oben rechts und links unterhalb der Schaniere eine Plastikabdeckung .Da sammelt sich im Laufe der Zeit jede Menge Unrat an,was dann zur Folge hat das das Wasser nicht mehr schnell genug ablaufen kann.Somit steigt es über die kleine Erhöhung der Schaniere an und bahnt sich so seinen Weg in den Innerraum.Plastikteile einfach abhebeln und säubern dann solltest du wieder Ruhe haben.

Gruß, Karl-Heinz biggri: four: biggri: unknown

.  
Danke für den Tipp Karl-Heinz.

Müssen die Plastikteile danach geklebt werden?

MFG

Chris