

Kühlwasserverlust 4.2 V8

Beitrag von „StefanS.“ vom 25. Januar 2012 um 23:55

So, den Dicken heute wieder bekommen kein ergebnis beim abdrücken des Kühlsystems
0,5 liter wasser nachgefüllt innerhalb einer woche.

Ich habe festgestellt wenn ich nach dem abstellen des Motors den Deckel vom
Ausgleichbehälter aufschraube,
und den druck ablasse qualmt er nicht so stark beim Start.

Die werkstatt meinte des es die kopfdichtung ist wahrscheinlich ganz am anfang.

Was meint IHR ? 😞

ich weiß nicht mehr weiter, die reperatur kostet ja nicht wenig!! Hat hier jemand ne ahnung mit
wieviel
ich rechen muss?