

# Fehlermeldung: "Bitte Beleuchtung überprüfen, aber alles funktioniert?"

Beitrag von „NIUBEE“ vom 31. Januar 2012 um 11:11

[Zitat von Tessi](#)

sach hat dann das Licht bei Dir auch so leicht vibriert??

Auch das "Flackern" der Xenon kündigt den baldigen Tod des/der Brenner(s) an. Das ganze kannst du via SuFu auch mal hier suchen. Dazu gibt es zig Threads. Die Kosten für den Ersatz sind aber inzwischen sehr modert wenn man das ganze selber macht (Anleitungen dazu gibt es auch hier im Forum). Osrambrenner kosten ca. 50 Euro die cool blue ca. 75 Euro/st. Bitte immer beide Brenner wechseln (Farbunterschiede) Wenn du dennoch eine Anleitung zum Scheinwerferausbau benötigst einfach melden.