

PDC Spinnt !!!

Beitrag von „Maverick“ vom 31. Januar 2012 um 15:45

Hallo zusammen,

mein Dicker hatte vor kurzem das gleiche Problem. PDC zeigt ein Hindernis an obwohl weit und breit nichts in der Nähe ist.

Hab mir die Mühe gemacht und die vorderen Sensoren ausgebaut und siehe da....zwei Sensoren sind aufgeplatzt.

Das kommt wohl von Wassereintritt in die Sensoren und dann gefrieren die dinger auf...👁️

Könnte aber auch an den unzähligen Wasserdurchfahren im Offroadpark liegen🙄

Hab die betroffenen Sensoren getauscht und alles ist wieder Top.!!!

Grüße