

Späne in der Hochdruckpumpe V6 TDI

Beitrag von „macko“ vom 2. Februar 2012 um 20:22

Hi,

danke für die Info!

Ihr beiden solltet vielleicht mal die Fahrgestellnummern vergleichen, evtl. kann man den fehlerhaften Produktionszeitraum eingrenzen. Vielleicht hat VW zu dem Zeitpunkt auch den Zulieferer gewechselt...

Ansonsten, von Dir Schmied, gute Idee mit dem Sachverständigen!

Gruss

Marco